


/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326011026 20230326011034 recon failed





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326065018 20230326071457






/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326065018 20230326071457







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326080716 20230326080724 recon failed





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326082608 20230326084754





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326082608 20230326084754





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20230326_met01910_v04_00.fits 20230326160346 20230326160354 recon failed

