



/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606000001 20240606000110






/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606000001 20240606000110







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606001545 20240606001554 recon failed





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606012228 20240606013247







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606012228 20240606013247







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606014937 20240606020120







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606014937 20240606020120







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606025458 20240606030526






/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606025458 20240606030526







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606032046 20240606032052 recon failed





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606060108 20240606061007







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606060108 20240606061007







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606064618 20240606071450







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606064618 20240606071450







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606073428 20240606075839







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606073428 20240606075839







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606082018 20240606083228







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606082018 20240606083228







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606084226 20240606084932






/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606084226 20240606084932







/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606091327 20240606091402 recon failed



/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606095458 20240606101155





/data/GRID/data/GRID-04/pipeline/processing/fits1_hk/G04_tel_20240606_met02348_v04_01.fits 20240606095458 20240606101155

